8. Транспортировка и хранение.

Транспортировкаизделия возможно любым видом гранспорта при условии обеспечения его сохранности от механических повреждении.

Хранить изделие рекомендуется в сухом проветриваемом помещений, защищенном от воздействия атмосферных осадков. Не допускается хранение изделия в одном помещений с химически активными веществами.

9. Утилизация.

После окончания срока службы, изделие должно быть утилизировано путём сдачи деталей в пункты приёма вторичных отходов. При утилизации изделия необходимо руководствоваться нермативно-правовыми документами, действующими в Российской Федерации.

10. Гарантийные обязательства.

Завод-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия действующей конструкторской и технической документации.

Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи через розничную сеть при соблюдении потребителем требовании по транспортированию, хранению и эксплуатации—12 месяцев.

Завод-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации произвести замену или ремонт вышедших из строя деталей при обнаружении дефектов, произошедших по вине завода-изготовителя в сроки и в порядке, соответствующим действующему законодательству РФ

Предприятие-изготовитель не несёт ответственности по гарантии, если:

- истек срок гарантийной эксплуатации;
- о-предъявленное изделие разукомплектовано;
- от при отсутствии руководства по эксплуатаций или при отсутствии в нём отметки торгующей обрганизации (штамп и дата продажи);
 - изделие использовалось не по назначению;
 - потребитель заменял (дорабатывал) детали изделия на детали, не предусмотренные конструкцией;
- изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований разделов по эксплуатации и техническому обслуживанию, изложенных в руководстве по эксплуатации изделия, небрежного с ним обращения или нанесения механических повреждений:
- изделие подвергалось воздействию таких внешних факторов, как природные явления, стихийные или экологические бедствия.

Гарантия не распространяется на расходные материалы (крепежные детали)

Предприятие-изготовитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его потребительских качеств.

11. Порядок предъявления рекламации.

В случае выявления недостатков в период гарантийного срока работы изделия необходимо обратиться в торгующую организацию или завод-изготовитель по адресу, указанному во вступительном разделе данного руководства по эксплуатации.

Предъявляемое изделие должно быть предварительно очищено от загрязнения.

При возврате изделия заводу-изготовителю торгующей организацией, оно должно быть полностью укомплектовано.

Все споры и разнотласия, которые могут возникнуть между продавном и покупателем, будут разрешаться в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. Свидетельство о приёмке и продаже.

Изделие

🗼 🤻 ЗАО «Всеволо	жский ремонтно-межанический заводу за приставка гусеничная
, эле обНаименование, межения	дав ^{ор} приставка гусенич ^н ая
Обозначение (артикул)	Mentaning Commission Demonstra
датаризготовления	Weker.
соответствует TV 4737-004-05750207-2016 и	признано поддным для эксплуатации окум ремот
Продавец:	Представитель ОТК:
Towns and the second second	дарой здо подпись расшифровка подписи здрой здр
Продавец: — подпись подпись расшифровка подписи расшифровка подписи расшифровка подписи распита продажи: Дата продажи: — "Всерий заверий заверий заверий заверий заверий заверий заверий распитиро" Проверил «Комплектность изделия полная в	in 3880A
M. OXEMNY DEWOLK	ПЕМЙ заворії М.П. К внешнему виду претензий не имею. С информацией о тех-
нических манных и усповиях гарантийного обс	К внешнему виду претензий не имею. С информацией о тех- луживания изделия ознакомлен.
докупатель:	к внешнему виду претензии не имею. С информациеи о тех- луживания изделия ознакомлен.

расшифровка подписи



Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на приставки гусеничные артикулов 00.17.XX.00.00 изготовленные ЗАО «Всеволожский ремонтномеханический завод»,

188640, РФ, Ленинградская область, Всеволожский файон, г. Всеволожск, «Производственная зона г. Всеволожск», Южное шоссе №144, литер А, тел./факс√812)9600336, (812)9600339, (81370)95828.

Электронная почта: vrmz@mail.ru.

Официальный сайт::www.vrmz.org, www.врмз.рф.

1. Назначение изделия.

Приставка гусеничная предназначена для увеличения тягового усилия и улучшения проходимости мотоблока при выполнении различных хозяйственных работ.


Не предназначена для использования при транспортировке грузов теттежкой, прицепным устройством, санями, волокушами по тубокому снегу (толщина снежного покрова более 30 см), по пересечённой и болотистой местности.

Не рекомендуется движение могоблока с установленной тусеничной приставкой по дорогам с твёрдым покрытием (бетон, асфальт) и в местах, где возможно повреждение гусеничной ленты и усиленный износ металлических шипов гусениц.

2. Технические характеристики.

- агрегатирование: мотоблок;
- установка: на ходовые колёса из комплекта мотоблока (в комплект изделия не входят);
- тип привода гусениц: фрикционный, колёсный;
- тривод осуществляется от колёс ходовых из комплекта мотоблока с цельнолитыми или пневматическими финами с направленным рисунком протектора повышенной проходимости, которые в комплект приставки гусеничной не входят:
 - диаметр ведомых колёс, мм: 125;
- ограничение угла наклона мотоблока в продольно вертикальной плоскости: ±21°;
- шаг регулировки наклона: 3,5°;
- "диапазон рабочих температур: -10°...+50°.
- Основные характеристики изделия приведены в таблице

	Обозначение	WEXSHNARE	Масса Размеры изделия, мм					Разм. приводного колеса, Мазмеры упаковки, мм					ки, мм		
	изделия (артикул)	Arperatuposahue	брутто, кг ±5%	I	b	P NOW	ATR ^O	bg	bs	Размер шины	Ширина щины	Диам. наружн.	Длина	Ширина	Высота
ķ	0.17.02.00.00	MБ Салют 5; 100; Агат	35,7 / 37	77F	904	479	650	203	170	4.00-8	98114	406425	560	-x-(460 ^{V)}	380
	00.17.03.00.00	MasterYard MT 70R TWK, Caiman (Pubert) VARIO, Husqvarna TF434P	38₹940	777	904	479	636	203	170	4.00-8	98114	406425	5C566	460	380
		Нева МБ Компакт 3 РО	36,1 / 37,4	763	898	499	644	203	170	4.00-8	98114	406 425	560	460	380 38
	00.17.20.00.00	Нева МБ 2	36,4 / 37,7	788	9342	543	680	203	170	4.00-10	100114	455480	560	460	380



CKIN ,	- No. 151	"bow, "	24
3. Комплектность правая, левая)	, Рис. 2	. BcsBonowe.	"
3. Комплектность	AOR	-10"0	TOP
- рама (комплект правая, левая)		?)	№1 ШТ;
- балка поперечная			1 шт;
- гусеница			2 шт;
- ступица (только 00.17.03.0000)			2 фт;
38 OCb			
	-sk/W		2 шт;
- удлинитель - колесо ведомое (диам. 125 мм) - шайба дистанционная 00.17.02.00.	"MHEO	year	« [№] 4 шт:
- шайба дистанционная 00.17.02.00	.06:X ^{3x}	Mr.	4 шт:
	10.		4 шт
- диск - руководство по эксплуатации	"BCSP"	*OHTH-	1.1867°
комплект крепежа и принадлежнос		- Deme	Р.Я шт;
- ящик гофрокартонный		CKAM	- 1 IIIT
лщик гофрокартоппри		~0%°	/С і ші.

4. Устройство.

Дриставка гусеничная представляет собой конструкцию из гусениц, состоящих из бесконечных конвеерных лент собой стальными шипами, комплекта сварных рам (правой, левой) с установленными втулками из капролона и натяжными устройствами, ублинителей, балки поперечной с ограничителем уста наклона агрегата в продольно - вертикальной плоскостий, стопоров со шплинтами, осей ведомых колёс, смаправляющими дисками и дистанционными втулками, ведомых колёс.

5. Инструкция по технике безопасности.

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации и руководство по эксплуатации агрегата, скоторым эксплуатируется приставка гусеничная.

Проверьте исправность приставки гусеничной, надёжность затяжки резьбовых соединений, состояние стопоров крепления колёс на удлинителях приставки гусеничной и удлинителей приставки на валах редуктора мотоблока. Удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

Соблюдайте осторожность при движении задним ходом и маневрировании агретата с установленной приставкой гусеничной.

При работе сохраняйте безопасное расстояние до шипов приставки гусеничной во избежание травм.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- работать, не ознакомившись с инструкцией по технике безопасности;
- работать с неисправной приставкой гусеничной;
- работать без установленной балки поперечной с ограничителями наклона агретата;
- зобремонтировать, регудировать, очищать приставку гусеничную, подтягивать крепёжные соединения на ходу купи при работающем двигателе агрегата.

6. Подготовка к эксплуатации и эксплуатация.

Приставка гусеничная монтируется на кодовые колёса из комплекта мотоблока с цельнолитыми или пневматическими щинами размером 4.00-8 или 4.00-10 с направленным рисунком протектора повышенной проходимости (колёса в комплект приставки не входят) с последующей установкой на валы редуктора мотоблока через удлинители из комплекта приставки. Балка поперечная с ограничителем угла наклона крепится на раме мотоблока на место предварительно дементированной передней стояночного опоры (рукоятки, транспортировочного колеса, адаптера для навесных орудий) болтами, гайками и шайбами из комплекта приставки. Приводные колёса на удлинителях и удлинители на валах редуктора закрепляются стопорами из комплекта мотоблока (стопора в комплект приставки не входят). Для приставки укомплектованных ступицами необходимо ходовые колёса из комплекта агрегата перемонтировать на ступицы из комплекта приставки укомплекта приставки учак, чтобы диски ступиц крепились к колесу со стороны редуктора агрегата.

Доведите давление воздуха в шинах ходовых колёс до значения соответствующего давлению при максимальной нагрузке. Смажьте консистентной смазкой посадочные места осей ведомых колёс, установите на них диски, шайбы дистанционные (по одной с каждой стороны оси) и ведомые колёса из комплекта приставки. На болты М10х90 (из комплекта крепежа приставки) наверните по одной гайке М10 под самые головки болтов и вставьте болты в отверстия упоров натяжных устройств в рамах со стороны пазов в корпусах рам. Наверните на концы болтов М10х90 ещё по одной гайке М10. Вырезы в направляющих дисках осей ведомых колёс должны быть ွ направлены в сторону поперечных труб рам, лыкки на осях расположите ж головкам болтов. Сдеиньте оси до упора к поперечным трубам. Установите в рамы гусеничной приставки ходовые колёса из комплекта мотоблока: в правую раму правое колесо, в левую левое. Наденьте гусеницы на ведущие и ведомые колёса. При взгляде сверху шилы на гусеницах должны быть расположены сгибом назад (в сторону противоположную направлению движения вперёд). Смажьте посадочные поверхности удлинителей и втулок рам консистентной смажой. Совместите отверстия втудок рам и втудки приводного колеса и вдвиньте удлинители во втудки до совмещения 🔥 тверстий под стопор 🚜 втулке колеса и удлинителе. Установите в 🔊 овмещённые отверстия стопора из комплекта мотоблока. Болтами натяжных устройств создайте одинаковое с обеих сторон каждой гусеницы натяжение лент тусениц. При правильной натяжке при приложении нагрузки 5 кгс перпендикулярно верхней ветке гусеницы в середине пролёта между ведущим и ведомым колесом прогиб должен быть в пределах 8...12 мм После регулировки натяжения гусениц надёжно затяните гайки натяжного устройства. Установите гусеницы на валь редуктора мотоблока ведомыми колёсами в сторону движения вперёд Закрепите гусеницы, на валах стопорами из комплекта мотоблока. Демонтируйте стояночную опору с передней части рамы мотоблока. Болтами из комплекта приставки закрепите на передней части рамы балку поперечную предварительно установив в концы трубы балки заглушки из комплекта приставки. Пластины ограничителей угла наклона должны быть развёрнуты назад и свободно входить в пазы в стоек рамы приставки. Проверыю работу ограничителей с Предельный наклон мотоблока должен ограничиваться упором выступов на концах пластин ограничителей в плоциадки стоек рам. Проверьте работу гусениц. При правильной настройке гусеницы не должны сползать в ့ေး်တုံဝာမы с ведомых колёс, задевать элементы конструкции рам. При работе с различными навесными орудиями возможна фиксация или ограничение угла наклюна мотоблока стопорами из комплекта приставки.

При правильной настройке, существенных нагрузках и определённых условиях работы дойрой снег, жидкая грязь, вода возможно проворачивание приводных (ведущих) колёс в гусеницах из-за снижения силы трения. Это обусловлено принципом работы приставки и не является признаком неисправности:

. 7. Техническое обслуживание.

уПо окончании работы произведите очистку изделия и обработайте резьбовые соединения и детали, не имею-щие лакокрасочного покрытия, смазкой типа "Литоп 24".

Регулярно проверяйте и регулируйте натяжение лент гусениц.

Регулярно проверяйте наличие смазки в узлах трения приставки.

Регулярно проверяйте поверхности деталей и узлов, сварные соединения на наличие трещин и разрывов, а также состояние лакокрасочного покрытия. При обнаружении дефектов в покраске и появлении коррозии произвести зачистку указанных мест и их окраску.