**CONDTROL X1 Lite** ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением лазерного дальномера CONDTROL X1 Lite.

Перед первым использованием прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, приведенными конце данного руководства по эксплуатации.

#### НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Лазерный дальномер X1 Lite предназначен для измерения расстояний, длин, высот, а также для вычисления площадей и объемов измеряемых объектов. Прибор пригоден как для эксплуатации в закрытых помещениях. так и на открытых строительных площадках

#### комплектация

Комплект поставки лазерного дальномера X1 Lite:

1. Лазерный дальномер - 1шт.

2. Сумка-чехол с ремешком - 1 шт. 3. Инструкция по эксплуатации

4. Элементы питания тип LR3 (AAA) - 2 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

| Диапазон измерений                 | 0,0530 m*                                      |
|------------------------------------|--|
| Дискрета измерения                 | 1 mm   |
| Погрешность **                     | ±2 mm**  |
| Тип лазера                         | класс 2, 635 нм,<br>мощность менее 1 мВт       |
| Трекинг                            | +  |
| Измерение площади/объема           | +  |
| Автоматическое выключение          | 2,5 мин.                                       |
| Звуковая индикация                 | +  |
| Время работы элементов питания     | До 6000 измерений                              |
| Температурный диапазон<br>хранения | -20+60 °C                                      |
| Температурный диапазон работы      | 0+40 °C  |
| Уровень влажности при хранении     | RH85%  |
| Элементы питания                   | 2 x 1.5B AAA<br>LR3 (щелочной/<br>алкалиновый) |
| Габариты                           | 105x47x27 mm                                   |
| Вес                                | 83 гр.   |

#### ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР **CONDTROL X1 Lite**

Руководство пользова

\* Используйте отражающую пластину для увеличения диапазона измерения при ярком соднечном свете или если объект, до которого производится измерение, имеет плохую отражающую поверхность.

\*\* При благоприятных условиях (хорошая отражающая поверхность, комнатная температура) до 10 м. При неблагоприятных условиях таких как, например, прямой солнечный свет, плохая отражающая поверхность или большие перепады температур точность может ухудшиться на 0,35мм/м.

#### УСТАНОВКА/ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Откройте батарейный отсек. Установите элементы питания, соблюдая полярность. Закройте батарейный отсек.

Точкой отсчета замера можно установить передний или

По умолчанию измерение производится от заднего торца

Когда прибор включен, при нажатии на любую клавишу

автоматически включается подсветка дисплея. Подсветка

автоматически выключится через 15 секунд после

указателя. Наведите дазерный указатель на цель и

Результат измерений появится на дисплее. Для удаления

питания из прибора, если он длительное время не используется избежание коррозии и разряда батарей. Все элементы должны питания быть заменены одновременно.

РАБОТА С ПРИБОРОМ

корпуса.

Выбор точки отсчета замера

Нажмите и удерживайте

изменения точки отсчета

последнего нажатия

Нажмите кнопку

1) Единичное измерение

повторным нажатием

результатов измерения нажмите

Измерения

задний торец корпуса прибора.

Вынимайте элементы



**CONDTROL X1 Lite** 

Руководство пользователя

🣗 🗐 📱 в течение 3 секунд для

### CONDTROL X1 Lite

**ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР** 

Руководство пользователя

Оба элемента питания должны быть одной марки, с одинаковым уровнем заряда.

Производите замену батарей, когда на дисплее постоянно мигает символ

Подготовьте сменные элементы питания при отображении на дисплее символа . После появления данного символа Вы можете произвести еще около 100 измерений.

### ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включение: нажмите

Прибор включится и перейдет в режим измерений.

Выключение: нажмите и удерживайте

в течение 3 секунд. Для экономии заряда батарей прибор автоматически выключается через 2,5 минуты после последнего действия

#### ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР CONDTROL X1 Lite

Руководство пользователя



| №<br>кнопки | Кратковременное нажатие                     | Длительное нажатие                     |
|-------------|---|--|
| 1           | Включение прибора/ лазерного луча/измерение | Режим непрерывного измерения (трекинг) |
| 2           | Режим вычисления площади/<br>объёма*        | Выбор точки отсчета<br>замера          |
| 3           | Сброс значений                              | Выключение                             |

<sup>\*</sup> Двойное нажатие

# ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

**CONDTROL X1 Lite** Руководство пользователя

## 4) Вычисление объема

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

Нажмите дважды символ . Нажмите на



первой стороны (длины). Нажмите

для измерения второй стороны

(ширины). Нажмите стороны (высоты).



Результат вычислений (как произведение длины, ширины и высоты) появится на дисплее.

Нажмите , чтобы выйти из режима вычисления объема.

#### CONDTROL X1 Lite Руководство пользователя

**CONDTROL X1 Lite** 

Руководство пользователя

Выберите поверхность с большей отражательной способностью. Используйте отражательную пластину

Выберите поверхность с

меньшей отражательной

отражательную пластину

способностью. Используйте

Замените элементы питания


Остудите прибор до рабочей

Обратитесь в сервисный

емпературы

**CONDTROL X1 Lite** 

Руководство пользователя



Во время работы с прибором на дисплее могут

отображаться следующие коды/символы:

Проблема

сигнал

Слабый сигнал

Слишком сильный

Низкий уровень

заряда батареи

гемпература

прибора

Превышена рабоча:

Память устройства

- 1. Индикатор лазерного луча
- 2. Точка отсчета замера
- 3. Вычисление площади/объема 4. Непрерывное измерение (трекинг)
- 5. Уровень заряда батареи
- 6. Единица измерения площади/объема
- 7. Единица измерения 8. Строка дисплея

коды сообщений

Сообщение

Err1

Err2

Err3

Err4

Err5

**CONDTROL X1 Lite** 

для включения лазерного

произведите измерение.

Руководство пользователя

## **УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ**

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

## Диапазон измерений

Максимальный предел диапазона - 30 м. Ночью, в сумерках, или если объект, до которого производится дальность измерения без измерение, затенен, использования отражательной пластины может быть увеличена. Используйте отражательную пластину, чтобы увеличить дальность измерения в течение светового дня, или если объект, до которого производится измерение, имеет плохую отражающую поверхность.

## Поверхность цели

При измерениях до бесцветных жидкостей (например, вода), не запылённого стекла, полистирола или аналогичных полупрозрачных и глянцевых поверхностей результаты измерений могут быть ошибочными. При измерениях до очень темных поверхностей время измерения может увеличиться.

### 3) Вычисление площади Нажмите

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

2) Непрерывное измерение (трекинг)

Нажмите и удерживайте

производится нажатием



(длины). Повторно нажмите второй стороны (ширины)



или

CONDTROL X1 Lite

в течение 2 секунд.

Результат вычислений (как произведение длины и ширины) появится на лисплее.

На экране будет мигать символ 🔷--- При этом прибор

будет производить измерения одно за другим, отображая

последние измеренные значения. Выход из режима

, чтобы выйти из режима вычисления Нажмите площади.

**CONDTROL X1 Lite** 

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

Перед началом работы с прибором внимательно изучите данную инструкцию. Неправильное обращение с прибором может привести к тяжелой травме, нанести значительный ущерб. Сохраняйте данную инструкцию. При передаче прибора во временное пользование обязательно прилагайте к нему данную инструкцию.

- Не используйте прибор не по назначению.
- Не удаляйте предупреждающие таблички и предохраняйте их от стирания, т.к. они содержат информацию по безопасной эксплуатации прибора.

Вы приобрели прибор с нанесенными на него предупреждающими табличками на английском и немецком языках. Пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием табличек на русском языке: Лазерное излучение



Не направляйте в глаза Лазеркласса 2 <1 мВт. 630-670нм EN 60825-1: 2007-03

Прибор относится ко 2 классу лазерных изделий в соответствии с ІЕС60825-1 с длиной волны 630-670 нм.

-Не смотрите в лазерный луч, а также в его отражение, как незащищенным глазом, так и через оптические устройства. Не направляйте лазерный луч на людей и животных без необходимости. Вы можете их ослепить.

## ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

## **CONDTROL X1 Lite**

-Защита глаз обычно осуществляется путем отведения взгляда или закрытием век.

-Запрещено разбирать и проводить самостоятельный Ремонт прибора поручайте ремонт прибора. только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запасных частей.

-Запрещается эксплуатация прибора во взрывоопасной среде, вблизи легковоспламеняющихся материало

-Не допускайте нагревания элементов питания во избежание риска взрыва и вытекания электролита. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте пораженный участок водой с мылом. В случае попадания в глаза, промойте их чистой водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу.

#### **УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ** Внимание! Прибор является точным устройством и

требует бережного обращения. Соблюдение следующих рекомендаций продлит срок службы прибора:

- Не наводите прибор на солнце
- -Оберегайте прибор от ударов, падений, сильных вибраций, не допускайте попадания внутрь прибора жидкости, строительной пыли, посторонних предметов
- Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур. - В случае попадания жидкости в прибор в первую очередь

механических повреждений.

**CONDTROL X1 Lite** 

выньте элементы питания, затем обратитесь в сервисный центр.

-Не храните и не используйте прибор в течение длительного времени в условиях повышенной влажности.

- Чистку прибора следует проводить мягкой влажной салфеткой. Содержите оптику прибора в чистоте и оберегайте от
- Периодически проводите контрольные измерения. Особенно если прибор подвергался чрезмерным механическим или другим воздействиям, а также до и после выполнения ответственных измерительных работ.

# **УТИЛИЗАЦИЯ**

Отслужившие свой срок приборы, принадлежности и упаковка должны быть утилизированы действующим законам вашей страны. Не выбрасывайте аккумуляторы/батареи в коммунальный

мусор, не бросайте их в огонь или воду. Аккумуляторы/ батареи следует собирать и сдавать на рекуперацию или на экологически чистую утилизацию.

Только для стран-членов ЕС:

Не выбрасывайте инструменты в коммунальный мусор! Согласно Европейской Директиве 2002/96/ЕС о старых электрических и электронных инструментах и приборах и ее претворению в национальное право, отслужившие свой

CONDTROL X1 Lite

срок измерительные инструменты должны собираться отдельно и быть переданы на экологически чистую рекуперацию отходов.

Неисправные или пришедшие в негодность аккумуляторы/ батареи должны быть утилизированы согласно Директиве 2006/66/E.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный период составляет 24 месяца с даты продажи. Срок службы прибора - 36 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие прибора заявленным характеристикам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантия распространяется на недостатки и дефекты. являющиеся заводским браком или возникшие в результате заводского брака.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате интенсивной эксплуатации и естественного износа, а также на элементы питания.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию прибора, не ухудшающие его основные характеристики.

## СЕРВИС И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Контакты для связи, консультации можно получить на сайте www.condtrol.ru.