



P.I.T.®

Progressive Innovational Technology

PMG200-C

Паспорт изделия
Инструкция пользователя **RU**

Электрический гравер



ПРОГРЕССИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ





ПРОГРЕССИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



P.I.T.[®]

Progressive Innovational Technology

Общие меры безопасности.....	1
Назначение	2
Расшифровка торговой марки Р.И.Т.	2
Принцип работы.....	2
Технические характеристики.....	2
Комплект поставки.....	2
Функциональные возможности и особенности.....	3
Внешний вид электрического гравера.....	3
Правила эксплуатации	4–7
Техническое обслуживание.....	7
Условия гарантийного обслуживания.....	8
Гарантийное свидетельство.....	9
Гарантийный талон.....	10–11
Схема.....	12



ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Всегда поддерживайте рабочее место в чистом состоянии. Загрязненные рабочие поверхности и верстаки повышают опасность несчастного случая.
2. Строго соблюдайте рекомендации инструкции по эксплуатации. Не используйте инструмент во время дождя. Также не используйте инструмент во влажных помещениях. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Не используйте инструмент вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газа. Во время эксплуатации, а также при включении и выключении инструмент вырабатывает искры. Поэтому никогда не используйте инструмент в тех местах, где находятся лак, краски, бензин, растворитель, газ, клей и другие воспламеняющиеся и взрывоопасные материалы.
3. Чтобы Вас во время работы не ударило током, следите за тем, чтобы корпус инструмента не был в контакте с заземленными предметами, например при прокладке труб, при установке отопительных батарей, плит, холодильников и т.д.
4. Храните инструмент таким образом, чтобы дети не могли им воспользоваться. Избегайте контакта других лиц с инструментом или удлинителем.
5. Храните инструмент в сухом и запираемом месте, чтобы он не попал в руки детям или другим лицам.
6. Используйте инструмент без нажима и применения силы. Дрель будет работать лучше и надежнее, если использовать скорости, рекомендуемые инструкцией.
7. Пользуйтесь только теми инструментами, которые непосредственно соответствуют требованиям работы данного типа. Для работ, требующих инструмент высокой мощности, нельзя использовать инструмент с более низкой мощностью. Рекомендуется использовать инструменты, соответствующие цели применения например, не следует применять циркулярную пилу для того, чтобы отпиливать сучки или спилить дерево.
8. Во время работы следует надевать удобную и подходящую для работы одежду. Не следует также во время работы надевать украшения. Свободно болтающиеся части одежды или украшения могут быть затянуты движущимися частями инструмента. Во время работы на улице следует надевать резиновые перчатки и удобную обувь на рифленой подошве, чтобы подошва не скользила.
9. Если во время работы образуется большое количество пыли, то следует надевать защитные очки и противопылевую маску.
10. Осторожно обращайтесь с кабелем. При выключении из розетки не тяните за кабель. Не оставляйте кабель на жаре, на масляной поверхности или на поверхности с острыми краями.
11. Надежно закрепляйте обрабатываемую деталь. Для закрепления детали используйте по возможности тиски и зажимы. Это более надежно, чем удерживать деталь в руках.
12. Не наклоняйте инструмент слишком сильно. Всегда сохраняйте устойчивое положение и хороший баланс.
13. Внимательно следите за состоянием инструментов. Для лучшего и более надежного использования они должны быть всегда острыми и чистыми. Следуйте указаниям по смазке и замене комплектующих деталей. Регулярно проверяйте состояние кабеля инструмента и при повреждении отдавайте в ремонт в центры техобслуживания. Время от времени проверяйте удлинитель и заменяйте его при повреждении. Рукоятки храните в сухом, чистом месте, не допускайте попадания на рукоятки масла и жира.
14. Отсоединяйте инструменты от сети, если они не используются, и не включайте при техобслуживании или замене комплектующих деталей, таких, как например, пильный диск, сверло, нож и т.д.
15. Всегда проверяйте перед включением инструмента, удалены ли установочный и гаечный ключи.
16. Избегайте непроизвольного включения инструмента. Не держите подсоединеный инструмент за переключатель. Перед присоединением убедитесь, что инструмент выключен.
17. При работе на свежем воздухе используйте соответствующий удлинитель. Используйте только такой удлинитель, который подходит по сечению провода.
18. Процесс работы всегда держите под контролем. Не работайте с инструментом в утомленном состоянии.
19. Внимательно проверяйте поврежденные детали. Перед дальнейшим использованием инструмента тщательно проверяйте, правильно ли функционирует прибор и все ли предписанные функции он выполняет. Также проверяйте установку и закрепление движущихся частей, следите за поломкой частей и другими состояниями, которые могут отрицательно сказатьсь на работе инструмента. Испорченные детали и предохранительные устройства должны обмениваться только в центрах техобслуживания. Дефектные выключатели также обмениваются в этих центрах. Не используйте инструмент, если он не может быть включен или выключен с помощью выключателя.
20. Используйте электроинструменты только по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации.
21. Использование комплектующих деталей, не указанных в инструкции по эксплуатации или в каталоге, может привести к поломке инструмента.
22. Инструмент ремонтируйте только в специальных центрах техобслуживания. Изготовитель не несет ответственности за повреждения или порчу, причиненную инструменту в результате его ремонта лицами, не имеющими на это специальных полномочий или в результате неосторожного обращения с инструментом.
23. Для того чтобы обеспечить производственную целостность инструмента, никогда не удаляйте вмонтированные крышки или болты.
24. Не дотрагивайтесь до движущихся частей и комплектующих деталей, если инструмент не выключен.
25. Инструмент с незначительной потребляемой мощностью используйте так, как указано в типовой табличке инструмента, в противном случае из-за перегрузки качество обрабатываемой поверхности, а соответственно и КПД, может значительно снизиться.
26. Не протирайте растворителем пластиковые детали. Растворители, такие как бензин, растворитель, четыреххлористый углерод, спирт, аммиак и масло могут испортить пластиковый материал или стать причиной трещин. При чистке пластиковых деталей используйте мыльную воду и тряпочку.
27. Используйте только оригинальные сменные детали..
28. Подробная схема элементов, расположенная в руководстве по эксплуатации, представлена только для сервисных центров.



НАЗНАЧЕНИЕ

Гравер предназначен для выполнения различных работ: сверления, полировки, шлифовки, гравировки, резьбы, резки, чистки и других видов обработки различных поверхностей, в том числе деревянных, пластиковых, металлических деталей, а также синтетических и композитных материалов, снятия старых покрытий с деталей небольшого размера. Гравер предназначен для сухой обработки поверхностей. Инструмент является бытовым и предназначен для выполнения небольших объемов работ. Рекомендуется использовать инструмент при температуре от +0°C до +40°C. Запрещается использовать инструмент в целях, для которых он не предназначен

РАСШИФРОВКА ТОРГОВОЙ МАРКИ

P.I.T.® Progressive Innovational Technology

(Прогрессивные Инновационные Технологии)

В настоящее время под маркой P.I.T. выпускается механическое и электрическое оборудование 10 видов. По объему продаж электрические дрели занимают одно из лидирующих мест.

Каждая буква и цифра в обозначении модели электрического гравера P.I.T. имеет значение.

Например, **PMG200-C**:

P – торговая марка P.I.T.

MG200 – электрический гравер

C – серия модификации

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Электрический двигатель, создает вращающую силу для оснастки, закрепленную в зажимном патроне. Скорость вращения самого электродвигателя в нормальном режиме, поэтому в инструменте редуктор не используется для уменьшения скорости вращения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PMG200-C

Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Цанговый патрон	1,5/2/2,5/3/3,5 мм
Скорость вращения на холостом ходу	8000-30000 об/мин
Номинальная мощность	150 Вт
Вес с набором в кейсе	4,7 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 236 насадок
- цанги 1,5/2/2,5/3/3,5 мм
- пластиковый кейс
- телескопический штатив
- гибкий вал
- 12в блок питания (адаптер)
- кисть для удаления стружки
- дополнительная бормашина 12в



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГРАВЕРА

Функциональные возможности:

Применяется для шлифовки, гравировки и просверливания отверстий в пластике, керамике, металле и дереве.

Инструмент оснащен регулятором установки скорости.

Особенности:

- чувствительный запуск, точность выполнения работ
- полностью пластиковый корпус, легкий и прочный
- пластиковый кейс + насадки

Примечание: есть ■ отсутствует □

Модель	Двойная изоляция	Устройство регулировки скорости	Реверсное вращение	Клавиша самоблокировки	Гибкий вал
PMG200-C	■	■	□	■	■

ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГРАВЕРА



1. Переключатель «Вкл/Выкл»
2. Регулятор скорости вращения
3. Гайка цангового патрона
4. Кнопка зажима шпинделья
5. Крышка угольных щеток



1. Цанговый патрон
2. Кнопка фиксатора шпинделья
3. Кнопка «Вкл/Выкл»

Гравер 12 вольт



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Общие предупреждения для шлифовальных и абразивно-отрезных работ

- а) Данный электроинструмент предназначен для работы в качестве шлифовальной машины. Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, инструкциями, иллюстрациями, и техническими характеристиками, предоставляемыми с настоящим электроинструментом. Невыполнение какой либо из нижеприведенных инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению серьезных травм.
- б) Не рекомендуется выполнять данным электроинструментом такие виды работ как шлифование шкуркой, очистка проволочной щеткой, полировка или отрезка. Проведение работ, для которых данный инструмент не предназначен, могут представлять опасность и угрожать получением травм.
- с) Не используйте насадки, которые не были специально разработаны и рекомендованы производителем инструмента. Тот факт, что та или иная насадка может быть установлена на ваш инструмент еще не означает то, что ее можно безопасно использовать.
- д) Номинальная частота вращения насадки должна быть не меньше максимальной частоты вращения электроинструмента. Насадки, работающие с частотой вращения выше номинальной, могут сломаться и разлететься в стороны.
- е) Внешний диаметр и толщина насадки должны быть в диапазоне допустимом для вашего электроинструмента. Насадки неправильного размера не могут быть надежно прикрыты щитком, и представляют трудности в управлении.
- ф) Размер пазов отрезных кругов, фланцев подложек, и любых других насадок, должен точно соответствовать размеру шпинделя электроинструмента. Насадки с размером паза несоответствующим установочным деталям электроинструмента, могут разболтаться, вызвать излишнюю вибрацию и привести к потере контроля над инструментом.
- г) Не используйте поврежденные насадки. Перед использованием, проверяйте такие насадки как абразивные круги на предмет зазубрин и трещин, подложку на предмет трещин, разрывов или чрезмерного износа, проволочную щетку на предмет болтающихся и разорванных проволок. При падении инструмента или насадки, проверьте их на предмет повреждений или установите неповрежденную насадку. После осмотра и установки упавшей насадки, расположите инструмент таким образом, чтобы ни вы, ни другие лица не попадали в плоскость вращения насадки, и на одну минуту включите инструмент на полную скорость на холостом ходу. Если насадка повреждена, то она должна лопнуть за это время.
- и) Носите средства индивидуальной защиты. В зависимости от области применения, используйте защитную маску, защитные очки. При необходимости носите респираторную маску, защитные наушники, перчатки и фартук, способные защитить от мелких частиц абразива или фрагментов обрабатываемой детали. Приспособления для защиты глаз, должны предохранять от летящего мусора, производимого различными видами работ. Мaska, или респиратор должны останавливать частицы, создаваемые в процессе работы. Продолжительное воздействие сильного шума может привести к потере слуха.
- и) Держите посторонних лиц на безопасном расстоянии от места проведения работ. Все лица находящиеся на месте проведения работ должны носить средства индивидуальной защиты. Фрагменты обрабатываемой детали или сломанной насадки могут отлететь за границу непосредственной зоны проведения работ и причинить травму.
- и) При выполнении работ, при которых режущий инструмент может прийти в соприкосновение со скрытой проводкой или своим шнуром питания, держите инструмент за изолированные поверхности рукояток. При контакте с проводом находящимся под напряжением, напряжение сообщится незащищенным металлическим деталям и оператор получит удар электрическим током.
- к) Держите шнур питания на безопасном расстоянии от вращающейся насадки. Если вы потеряете контроль над инструментом, насадка может перерезать или захватить шнур питания, а вы или ваша рука может быть притянута к вращающейся насадке.
- л) Никогда не кладите электроинструмент до полной остановки насадки. Вращающаяся насадка может зацепиться за поверхность и вывести инструмент из под вашего контроля.
- м) Не запускайте электроинструмент держа его близко к телу рядом с собой. Случайный контакт одежды с вращающейся режущей насадкой может захватить ее, и насадка будет притянута к вашему телу.
- н) Регулярно очищайте воздухозаборники электроинструмента. Вентилятор мотора затягивает пыль внутрь корпуса и накопившаяся металлическая пыль может привести к поражению электрическим током.
- о) Не используйте электроинструмент в непосредственной близости от горючих материалов – искры могут поджечь их.
- р) Не используйте приспособления, которые требуют жидкостного охлаждения. Использование воды или других жидкостей, может привести к смерти от электрического удара или поражению электрическим током.

Отскок и меры предосторожности

Отскок – это внезапная реакция на зажатие вращающегося круга, подкладки, щетки или любой другой насадки. Зажатие вызывает резкую остановку вращающейся насадки, что в свою очередь служит причиной того, что вышедший из под контроля инструмент, с силой дергается в направлении, противоположном крутящему моменту в точке заедания. Например, если абразивный диск зажимается обрабатываемой деталью, кромка диска, входящая в точку зажатия, может уйти в поверхности материала, отчего круг может выскочить наружу. Круг может отскочить как в направлении оператора, так и в сторону от него в зависимости от направления вращения круга в точке заедания. Абразивный круг может при этом сломаться.

Отскок является результатом неправильного использования электроинструмента и/или несоблюдения порядка или условий работы и может быть предупрежден выполнением следующих мер предосторожности:

- а) Крепко держите электроинструмент, сохраняйте такое положение тела и руки при котором вы сможете справиться с силой отскока. Всегда используйте дополнительную ручку, если она входит в комплект электроинструмента, для обеспечения наилучшего контроля над отскоком или реактивным крутящим моментом при запуске. Оператор в состоянии справиться с реактивной силой крутящего момента или силой отскока, если принятые соответствующие меры предосторожности.
- б) Никогда не приближайте руку к вращающейся насадке. Насадка может отскочить и поранить вашу руку.
- с) Держитесь на безопасном расстоянии от зоны возможного отскока электроинструмента. Отскок толкает инструмент в направлении, противоположном крутящему моменту в точке заедания.
- д) С особой осторожностью осуществляйте обработку углов, острых краев, и т. п. Избегайте колебаний и зажима насадки. Углы, острые края, колебания могут привести к заклиниванию вращающейся насадки, вызвать потерю контроля над инструментом и отскок.
- е) Не устанавливайте на инструмент пильную цепь для резьбы по дереву, или зубчатую пилу. Подобные насадки часто приводят к отскоку и потере контроля над инструментом.



Предупреждения безопасности специфические для работ по шлифовке и абразивной резке

- a) Используйте круги только тех типов, которые рекомендованы для использования с вашим электроинструментом и щитки, разработанные для используемых кругов. Круги, не предусмотренные конструкцией электроинструмента, не могут быть надежно прикрыты щитками и, как следствие, небезопасны.
- b) Круги должны использоваться строго по назначению. Например, шлифовку нельзя осуществлять стороной отрезного круга. Абразивные отрезные круги пригодны только для шлифования периферии круга, приложение к такому кругу боковых усилий, может расколоть его.
- c) Всегда используйте неповрежденные фланцы подходящие к используемому кругу по форме и размеру. Фланцы подходящего типа поддерживают круг, снижая вероятность его повреждения. Фланцы для отрезных кругов могут отличаться от фланцев для шлифовальных кругов.
- d) Не используйте изношенные круги от более крупных электроинструментов. Круги, предназначенные для более крупных электроинструментов, не подходят для работы на более высоких оборотах инструмента меньшего размера и могут лопнуть.

Специальные правила техники безопасности

Внимание!

При использовании данного инструмента всегда надевайте средства защиты органов зрения и органов слуха.

1. Дети.

Дети и посторонние лица должны находиться на удалении от места проведения работ. К работе с инструментом не должны допускаться дети. Когда инструмент не используется, храните его в безопасном месте, недоступном для детей.

2. Избегайте поражения электрическим током.

Во время работы кабель должен находиться на безопасном расстоянии от инструмента. Во время работы не стойте вблизи оборудования, подключенного к источнику электроснабжения.

3. Условия труда.

Не используйте этот инструмент в сырых или влажных местах, или вблизи воспламеняющихся жидкостей или газов.

4. Личная безопасность.

Для обеспечения собственной безопасности всегда надевайте защитные очки и средства защиты органов слуха. Закрепите сзади длинные волосы, и держите пальцы на безопасном расстоянии от движущихся частей.

5. Одежда.

Старайтесь не надевать свободную одежду и ювелирные украшения.

6. Обеспечьте защиту кабеля от повреждений.

Не переносите инструмент, держа его за кабель, не тяните за кабель, если нужно вытащить вилку из розетки. Не допускайте нагревания кабеля. Воздействие масла, растворителей, острых предметов может привести к повреждению изоляции.

7. Отсоедините инструмент.

Если инструмент не используется, а также при замене рабочего органа убедитесь в том, что инструмент отсоединен от сети питания.

8. Перед началом работы осмотрите кабель.

Периодически осматривайте кабель инструмента и используемые удлинительные провода на наличие повреждений или следов чрезмерного износа. При наличии повреждений не используйте кабель. Ремонт должен выполнять квалифицированный электрик.

9. Перед началом работы осмотрите инструмент.

Осмотрите инструмент на наличие повреждений, трещин или отсутствующих деталей. В случае каких-либо сомнений не используйте инструмент, и проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

10. Не допускайте неконтролируемого включения инструмента.

Прежде чем вставить вилку в розетку сети электропитания, убедитесь в том, что переключатель «Вкл/Выкл» находится в положении «Выкл».

11. Будьте внимательны.

Инструменты с электроприводом требуют от пользователя постоянной концентрации внимания. Не используйте инструмент, если вы устали.

12. Инструмент выключается во время работы.

Если ваш инструмент неожиданно останавливается, или возникает подозрение, что он неисправен, отсоедините его от сети электропитания. Только после этого можно брать руками сменные насадки или другие движущиеся части.

13. Закрепите обрабатываемую деталь.

Прежде чем использовать инструмент, убедитесь в том, что обрабатываемая деталь надежно закреплена или зажата.

14. Не используйте поврежденные или изогнутые сменные приспособления. Немедленно замените их.

15. Если инструмент работает на высоких скоростях, или в течение продолжительного периода времени, регулярно проверяйте, насколько тугу затянут цанговый патрон.

16. Вспомогательные устройства должны быть рассчитаны, как минимум, на ту скорость, которая указана на предупредительной наклейке инструмента.

17. Для обеспечения своей собственной безопасности используйте только те приспособления и принадлежности, которые поставляет производитель.

18. В случае, если в комплекте со склеенным абразивным изделием поставляются поглощающие материалы, проследите за их правильным использованием.

19. Перед включением электроинструмента убедитесь в том, что абразивное изделие правильно и надежно закреплено. Дайте инструменту поработать в течение 30 секунд в безопасном положении. В случае сильной вибрации, или при наличии других неполадок немедленно выключите электроинструмент. Осмотрите машину и найдите причину этих неполадок;

20. Не используйте отдельные переходные втулки или переходники для установки шлифовального круга с отверстием большого диаметра;

21. Не используйте отрезные круги для бокового шлифования;

22. Убедитесь в том, что образующиеся во время работы искры не создают опасности, то есть, не попадают в людей, или не воспламеняют горючие вещества;

23. Выполняя работу в условиях запыленности, убедитесь в том, что вентиляционные отверстия открыты. Если необходимо удалить пыль, прежде всего, отсоедините электроинструмент от сети электропитания. Для очистки используйте неметаллические объекты, старайтесь не повредить внутренние части электроинструмента;

24. Всегда используйте средства защиты органов зрения и слуха. Необходимо использовать другие индивидуальные средства защиты, такие как противопылевой респиратор, перчатки, каску и фартук;

25. Помните, что шлифовальный круг продолжает вращение после выключения электроинструмента.

26. Если инструмент работает на высоких скоростях, или в течение продолжительного периода времени, регулярно проверяйте, насколько тугу затянут цанговый патрон.



Установка и замена инструмента

Удерживая нажатой кнопку зажима шпинделя, медленно поворачивайте зажимные губки, пока кнопка не окажется полностью нажатой, и не будет зафиксирована в таком положении. Никогда не нажимайте на стопорный штифт во время работы электроинструмента.

Для того, чтобы ослабить гайку цангового зажима, нажмите на стопорный штифт и поверните против часовой стрелки.

Вставьте вал вспомогательного приспособления в цанговый зажим. Всегда выбирайте такой цанговый зажим, размер которого соответствует устанавливаемому резцу. Для того, чтобы уменьшить риск изгиба приспособления, или возникновения сильной вибрации, убедитесь в том, что все инструменты полностью вставлены.

Для того, чтобы слегка затянуть гайку цангового зажима, надавите на стопорный штифт, и поверните по часовой стрелке.




Установка приспособлений для диска

Используйте шпиндель, входящий в комплект поставки.

Вставьте шпиндель, согласно процедуре установки инструмента. Убедитесь в том, что гайка цангового зажима затянута, и шпиндель надежно закреплен.

Для закрепления диска используйте маленький винт, который находится в верхней части шпинделя.

Избегайте чрезмерной затяжки винта, так как это может привести к повреждению приспособления.



Выбор скорости вращения шпинделя

Конструкция гравера предусматривает возможность регулировки скорости вращения шпинделя. Различные положения регулятора скорости вращения помечены цифрами. Чем больше значение, тем быстрее вращается шпиндель. Скорость вращения зависит от материала и может быть подобрана экспериментальным путем. Учитывайте, что на высокой скорости вращения обрабатываемая поверхность нагревается сильнее. Ниже приведены некоторые рекомендации по выбору скорости вращения шпинделя:

Скорость	Вид работ
Высокая ~32000	Работы с твердыми материалами: металлы, древесина твердых пород, стекло Сверление, резка древесины, резка стали Фрезерование, заточка, выборка пазов в дерево-содержащих материалах
Средняя ~15000	Работы по дереву, не требующие особой точности Полировка с помощью проволочных щеток
Низкая <15000	Полировка с использованием полировочных насадок и щеток из щетины Резьба по дереву, обработка хрупких изделий, моделирование, очистка пазов, выполнение особо тонких работ Работы с пластиком и другими легкоплавкими материалами Работы с гипсокартоном

Обратите внимание: вибрация рабочей насадки может означать неправильно выбранную скорость работы – необходимо увеличить скорость.

Если Вы работали продолжительное время с низкой скоростью, необходимо несколько минут переключить гравер на высокую скорость для охлаждения.

При использовании шлифовальных рабочих насадок необходимо учитывать, что обработка различных материалов должна производиться насадками различной зернистости.

Рекомендации по выбору зернистости шлифовальной насадки приведены ниже:

Материал	Зернистость
Шлифовка деревянных поверхностей	40-240
Пред-шлифовка: грубая первоначальная обработка, обработка нешлифованного бруса	40, 60
Шлифовка	80, 100, 120
Финишная полировка и полировка твердой древесины	180, 240
Снятие различных покрытий	40-320
Снятие лакокрасочных покрытий	40, 60
Снятие грунтовок	80, 100, 120
Финальная шлифовка перед нанесением грунта или краски	180, 240, 320





P.I.T.[®]

Progressive Innovative Technology

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРАВЕР

Краткое описание сменных приспособлений

Изображение	Наименование	Назначение
	Отрезной диск	Резка металла и пластины
	Абразивные шарошки	Шлифовка, заточка
	Валик резиновый	Установка абразивной бумаги
	Бумага абразивная	Шлифовка
	Точильный диск	Шлифовка, заточка
	Шлифовальный диск	Шлифовка
	Полировальный валик	Полировка
	Держатель диска	Установка дисков
	Держатель валика	Установка валиков
	Сверло 3 мм	Сверление
	Алмазные шарошки	Шлифовка
	Шлифовальный камень	Восстановление формы насадок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Этот электроинструмент не требует специального технического обслуживания. Регулярно производите очистку вентиляционных отверстий. Не допускайте попадания жидкости внутрь электроинструмента. Для очистки электроинструмента не используйте бытовые чистящие средства, такие как скрипидар или разбавитель для краски.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неиспользуемый электроинструмент не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами. Такой инструмент необходимо сдать в местный пункт сбора для утилизации, безвредной для окружающей среды, в соответствии с местными правилами.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Настоящее гарантийное свидетельство является единственным документом, подтверждающим Ваше право на бесплатное гарантийное обслуживание. Без предъявления данного свидетельства претензии не принимаются. В случае утери или порчи гарантийное свидетельство не восстанавливается.
2. Гарантийный срок на электроинструмент составляет 12 месяцев со дня продажи, в течение гарантийного срока сервисная служба бесплатно устраняет производственные дефекты и производит замену деталей, вышедших из строя по вине изготовителя. На период гарантийного ремонта эквивалентный исправный инструмент не предоставляется. Заменяемые детали переходят в собственность служб сервиса. Компания Р.И.Т. не несет ответственности за вред, который может быть причинен при работе с электроинструментом.
3. В гарантийный ремонт инструмент принимается в чистом виде, при обязательном наличие надлежащим образом оформленных документов: настоящего гарантийного свидетельства, гарантийного талона, с полностью заполненными полями, штампом торговой организации и подписью покупателя.
4. Гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
 - при отсутствии гарантийного свидетельства и гарантийного талона или неправильном их оформлении;
 - при совместном выходе из строя якоря и статора электродвигателя, при обугливании или оплавлении первичной обмотки трансформатора сварочного аппарата, зарядного или пуско-зарядного устройства, при оплавлении внутренних деталей, прожиге электронных плат;
 - если гарантийное свидетельство или талон не принадлежат данному электроинструменту или не соответствует установленному поставщиком образцу;
 - по истечении срока гарантии;
 - при попытках самостоятельного вскрытия или ремонта электроинструмента вне гарантийной мастерской; внесения конструктивных изменений и смазки инструмента в гарантийный период, о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей.
 - при использовании электроинструмента в производственных или иных целях, связанных с получением прибыли, а также – при возникновении неисправностей связанных с нестабильностью параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ;
 - при неправильной эксплуатации (использование электроинструмента не по назначению, установки на электроинструмент не предназначенные заводом-изготовителем насадок, дополнительных приспособлений и т.п.);
 - при механических повреждениях корпуса, сетевого шнура и при повреждениях, вызванных воздействиями агрессивных средств и высоких и низких температур, попадании инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также при повреждениях, наступивших в результате неправильного хранения (коррозия металлических частей);
 - при естественном износе деталей электроинструмента, в результате длительной эксплуатации (определяется по признакам полной или частичной выработки ресурса, сильного загрязнения, ржавчины снаружи и внутри электроинструмента, отработанной смазки в редукторе);
 - использование инструмента не по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации.
 - при механических повреждениях инструмента;
 - при возникновении повреждений в связи с несоблюдением предусмотренных инструкцией условий эксплуатации (см. главу Указание по технике безопасности в инструкции).
 - повреждение изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки.
- Профилактическое обслуживание электроинструмента (чистка, промывка, смазка, замена пыльников, поршневых и уплотнительных колец) в гарантийный период является платной услугой.
- Срок службы изделия установлен изготовителем и составляет 2 года со дня изготовления.
- О возможных нарушениях, изложенных выше условий гарантийного обслуживания, владельцу сообщается после проведения диагностики в сервисном центре.
- Владелец инструмента доверяет проведение диагностики в сервисном центре в свое отсутствие.
- Запрещается эксплуатация электроинструмента при проявлении признаков повышенного нагрева, искрения, а также шума в редукторной части. Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую.
- Неисправности, вызванные несвоевременной заменой угольных щеток двигателя, устраняются за счет покупателя.
5. Гарантия не распространяется на:
 - сменные принадлежности (аксессуары и оснастка), например: аккумуляторы, диски, ножи, сверла, буры, патроны, цепи, звездочки, цанговые зажимы, шины, элементы натяжения и крепления, головки триммеров, подошвы шлифовальных и ленточных машин, фильтры и т.п.
 - быстроизнашающиеся детали, например: угольные щетки, приводные ремни, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, направляющие, резиновые уплотнения, подшипники, зубчатые ремни и колеса, стволы, ленты тормоза, храповики и тросы стартеров, поршневые кольца и т.п. Замена их в течении гарантийного срока является платной услугой.
 - шнуры питания, в случае повреждения изоляции, шнуры питания подлежат обязательной замене без согласия владельца (услуга платная).
 - корпуса инструмента.





P.I.T.®

Progressive Innovative Technology

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРАВЕР

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ИНСТРУМЕНТ Р.И.Т.

Наименование изделия _____

Артикул изделия

Серийный номер

Дата продажи «__» ____

Наименование торговой организации _____

М.П.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку инструмента Р.И.Т. и надеемся, что Вы останетесь довольны своим выбором. В процессе производства инструменты Р.И.Т. проходят многоуровневый контроль качества, если тем не менее Ваше изделие будет нуждаться в обслуживании, просим Вас обращаться в авторизованные сервисные центры Р.И.Т.

Внимание!

При покупке требуйте у продавца проверки комплектности и работоспособности инструмента, заполнение гарантийного свидетельства, гарантийного талона(графы заполняются продавцом) и простановки печати торговой организации в гарантийном свидетельстве и гарантийном талоне.

Гарантия

На основании данного гарантийного свидетельства компания Р.И.Т. гарантирует отсутствие дефектов производственного характера.

Если в течении гарантийного срока в Вашем изделии тем не менее обнаружатся указанные дефекты, специализированные сервисные центры Р.И.Т. бесплатно отремонтируют изделие и заменят дефектные запасные части.

Гарантийный срок на электроинструменты Р.И.Т. составляет 12 месяцев со дня продажи.

«С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а). Работоспособность и комплектность изделия проверены в моем присутствии. Претензий к качеству и внешнему виду не имею».

Подпись покупателя _____

Фамилия(разборчиво) _____

Телефон _____





P.I.T.®

Progressive Innovative Technology

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРАВЕР

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Р.И.Т.



Наименование

Серийный номер

Дата продажи «__» 201__г.

(Заполняется продавцом)

М.П,

КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

Дата приема в ремонт __ 201__г.

Заявка на ремонт

Заказчик

Телефон(адрес)

Причина обращения

Дата получения из ремонта __ 201__г

Инструмент проверен в моем присутствии

(Заказ заполняется в сервисном центре) (подпись)

М.П.

Наименование

Серийный номер

Дата продажи «__» 201__г.

(Заполняется продавцом)

М.П,

КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

Дата приема в ремонт __ 201__г.

Заявка на ремонт

Заказчик

Телефон(адрес)

Причина обращения

Дата получения из ремонта __ 201__г

Инструмент проверен в моем присутствии

(Заказ заполняется в сервисном центре) (подпись)

М.П.

Наименование

Серийный номер

Дата продажи «__» 201__г.

(Заполняется продавцом)

М.П,

КАРТА ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА

Дата приема в ремонт __ 201__г.

Заявка на ремонт

Заказчик

Телефон(адрес)

Причина обращения

Дата получения из ремонта __ 201__г

Инструмент проверен в моем присутствии

(Заказ заполняется в сервисном центре) (подпись)

М.П.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН Р.И.Т.



СХЕМА

PMG200-C

